

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1843 / 2022

Întocmit astăzi, 21/09/2022, privind cererea 14990 din 19/09/2022
având aviz de începere a lucrărilor cu nr din

Semnat : cu semnatura
electronica extinsa, cf.
L 455/2001 si eIDAS

1. **Beneficiar:** COMUNA DORNA ARINI

2. **Executant:** CHIRAȘ ALEXANDRU-FLORIN

3. **Denumirea lucrărilor recepționate:** Modernizare drumuri comunale in satele Dorna-Arini si Rusca, Comuna Dorna-Arini, Judetul Suceava

4. **Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SUCEAVA conform avizului de începere a lucrărilor:**

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
14968	17.09.2022	act administrativ	BCPI VATRA DORNEI
PLAN SITUATIE	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
DOC	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
INVENTAR	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
DXF-PS	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
77	12.08.2022	act administrativ	PRIMARIA DORNA ARINI
FIS MAS	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1843 au fost recepționate 1 propuneri:

- * Conform Ordinului nr. 700/2014 documentația "Plan topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de modernizare drumuri comunale in satele Dorna-Arini si Rusca, Comuna Dorna-Arini, Judetul Suceava-IE 34559 intravilan Dorna-Arini, Localitate: Dorna-Arini, nu necesita aviz de executie si exemplarul predat la OCPI Suceava contine:
borderoul;
cererea de receptie;
copia certificatului de urbanism;
inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
calculul analitic al suprafețelor;
memoriul tehnic, care cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea(5615 mp), date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
planul topografic (în format analogic si digital - format .dxf-4 planse) la scara 1:1000, care cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusa investitiei;
documentatia în format digital cu reprezentarea zonei supuse investitiei

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
34559	Avertizare	Receptia 1746985: Imobilul TR-1566-1 se suprapune cu terenul 34559 din stratul permanent!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
GEORGE CONSTANTINOVICI