

## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1852 / 2022

Întocmit astăzi, 22/09/2022, privind cererea 14992 din 19/09/2022  
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .....

Semnat : cu semnatura  
electronica extinsa, cf.  
L 455/2001 si eIDAS

1. **Beneficiar:** COMUNA DORNA ARINI

2. **Executant:** CHIRAS ALEXANDRU-FLORIN

3. **Denumirea lucrărilor recepționate:** Modernizare drumuri comunale in satele Dorna-Arini si Rusca, Comuna Dorna-Arini, Judetul Suceava

4. **Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SUCEAVA conform avizului de incepere a lucrărilor:**

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
INVENT	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
DOC	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
77	12.08.2022	act administrativ	PRIMARIA DORNA ARINI
DXF-PS	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
PLAN SITUATIE	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
FIS MAS	19.09.2022	inscris sub semnatura privata	PFA CHIRAS FLORIN
14969	17.09.2022	act administrativ	BCPI VATRA DORNEI

Așa cum sunt atașate la cerere.

### 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1852 au fost recepționate 1 propuneri:

\* Conform Ordin 700/2014, documentația: Modernizare drumuri comunale in satele Dorna-Arini si Rusca, Comuna Dorna-Arini, Judetul Suceava - IE 34560 nu necesita aviz de executie iar exemplarul predat la OCPI Suceava contine:

- Borderoul;
- Dovada achitarii tarifului - scutit;
- Cererea de receptie;
- Copie Certificat de Urbanism nr. 77/12.08.2022;
- Copie extras de carte funciara;
- Inventarul de coordonate al imobilului;
- Calculul analitic al suprafețelor;
- Memoriul tehnic, care va cuprinde: • Date referitoare la imobil • Suprafața pe care se execută lucrarea - 0.7013 ha, • Date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, • Metodele de lucru, • Preciziile obtinute, • Specificarea modului de materializare a limitelor.
- Planul topografic - 5 planse (în format analogic și digital - format .dxf) la scara 1:1000 care cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiției si a limitelor zonei de studiu
- Documentatia în format digital cu reprezentarea zonei supuse investitiei.

### 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
34560	Avertizare	Receptia 1746991: Imobilul TR-1568-1 se suprapune cu terenul 34560 din stratul permanent!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector  
DANUT-ARMINIU TIRON